Minera Panamá

Orden de Trabajo: 53792

FIRST QUANTUM MINERALS LTD.

Copia

Supervisor: 17254 OLVER TRUJILLO JIMENO

OT Padre: 00053792
Originador: 202 Mine

OT fecha creacion: 11/06/2016
OT fecha/hora impresion: 16/06/2016 10:04:14

Detalles del Equipo

Equipo:	EX036 EC480DL Volvo	Descripcion:	EXCAVATORS
Serie:	VCEC480DK00270100	Frente de Trabajo:	
Horometro:	10,782.80	Fecha/Hr. Requerida:	14/06/2016 00
Tipo de OT:	PM proposal JDE	Prioridad:	Normal

Detalle de la Orden de Trabajo

Problema Reportado: EC480DL-MAINTENANCE 250 HRS
Sistema:
Grupo:
Tecnico:
Teller:
Capataz: OLVER TRUJILLO JIMENO

Realizado (SI/NO)

Backlog: 54045 - CAMBIO DE 06 CASQUILLO - 2 - Backlog - 12/06/2016

Procedimientos de Servicio, Seguridad y Ambiente

Trabajo Realizado - OT

Causa Probable:

PM 250 horas

Trabajo Realizado:

Cambio de Aceite motor. muestra

Observaciones:

Reparación de Aire Acondicionado y otras Extras En Proceso.

17-6-16

HOROMETRO: 10789.2

INICIO (fecha/hora): 8:00

FINAL (fecha/hora): 10:00 pm.

FIRMA	[signature]	[signature]
NOMBRE	[signature]	
	TECNICO LIDER (CAPATAZ)	SUPERVISOR